



犬走りのコンクリートが基礎の保護モルタルとくっついていると断熱層を痛めることがあるので、必ず切ること。

床端部 部分詳細図

小池道男邸新築工事

部分詳細図1
縮尺 1/6

27